Участок диффузионной сварки в ц. 25 ЛМЗ



1 – установка диффузионной сварки УДС-1
2 – силовой шкаф установки
3 – шкаф управления
4 - разрывная машина Р-5 (усилие 5 т, нагрев до 1000°С)

